

発注票別紙

1 件名

学校給食用備品（明石小学校、有馬小学校、月島第一小学校、月島第二小学校、月島第三小学校）の購入

2 品名、規格、台数及び納入場所

番号	品名	規格	メーカー	個数	納入場所
①	スチームコンベクションオープン フード加工 電気配線及びブレーカー交換 } 含む※1	FICC201E	株式会社フジマック	1	明石小学校 給食室
②	スチームコンベクションオープン (架台付)	FICC101E (BS-1PC付)	株式会社フジマック	1	
③	ロールインカート	60-21-331	株式会社フジマック	1	
④	ブラストチラー (室外機付) 冷媒配缶及び信号渡り工事 天井点検口2カ所増設工事 } 含む※2	HBC-20B3-2-TK (KX-T5AV付)	ホシザキ株式会社 (室外機：日立グ ローバルライフソ リューションズ株式 会社)	1	
⑤	消毒保管機	ISC-W70JW-ECF	日本調理機株式会社	1	有馬小学校 給食室
⑥	検食用冷凍庫	HF-63BT-KS-TK	ホシザキ株式会社	1	月島第一小学校 給食室
⑦	パススルー冷蔵庫	HR-120B-ML-4D4D-TK	ホシザキ株式会社	1	
⑧	牛乳保冷庫	MR-90B-TK	ホシザキ株式会社	1	
⑨	消毒保管機	ISC-W60JW-ECF	日本調理機株式会社	1	
⑩	牛乳保冷庫	MR-90B-TK	ホシザキ株式会社	1	月島第二小学校 給食室
⑪	食器洗浄機	DWT2-8G-3-CHU	日本調理機株式会社	1	月島第三小学校 給食室

規格相当以上のもの（規格詳細については別紙単品図参照）

※1 スチームコンベクションオープンは、床からフードまでの高さが1800mm、購入品の高さが1870mmの為、フードの切り欠き加工を行うこと。切ったフード手前のかまちの吹き出しは、切り口をステンレス金物で二重フードの機能を維持した形に復旧すること。

また、現行2台あるスチームコンベクションオープンは向かって右側が20段、左側が10段となっているが、フードの切り欠き加工を最小限にするため右側を10段、左側を20段に入れ替えること。

なお、入れ替えに伴い、手元開閉器の容量も変更する必要があるため、ブレーカー交換を行うこと。

※2 ブラストチラーは現行メーカーの商品が生産中止の為、メーカー変更に伴い渡り配管と配線の引き直しを行うこと。引き直しに伴い、470mm×470mmの点検口を調理室と下処理室に1か所ずつ増設すること。

（設置場所は平面図参照）

3 設置場所所在地等

(1) 明石小学校給食室（5階）

所在地 中央区明石町1-15

電話 3541-8335

(2) 有馬小学校給食室（1階）

所在地 中央区日本橋蛸殻町2-10-23

電話 3666-5702

(3) 月島第一小学校給食室（1階）

所在地 中央区月島4-15-1

電話 3531-7285

(4) 月島第二小学校給食室（1階）

所在地 中央区勝どき1-12-2

電話 3531-7268

(5) 月島第三小学校給食室（5階）

所在地 中央区晴海1-4-1

電話 3531-7225