

①剪定
(スズカケの夏期剪定)



③街路樹診断



調査状況(根元)



調査状況(幹)
打音により確認

④根上り



←
樹木の根が舗装を持ち上げています。



→
樹木の根が歩道舗装に食い込んでいる。

⑤整備工事 及び再開発

整備前(写真→)
車道 10 m、歩道 3 m(両側)



整備後(写真↓)
車道 6 m、歩道 5 m(両側)



既存の街路樹を撤去し、歩道を拡幅して新たに植樹帯を整備した。

同路線内では、撤去更新に対する反対意見も寄せられた。