

土壤汚染情報公開台帳(基準適合台帳)

<留意事項>
 ※1 土壤等の汚染状況における基準適合とは、環境確保条例に基づく汚染状況調査の結果、調査契機時の基準値において適合している旨を指します。
 ※2 基準適合と記載のある場合であっても、条例に基づかない自主的な調査や一般的な不動産取引のための土壤調査の結果等は含まれないことから、該当の土地について土壤汚染がないことを保証するものではありません。
 ※3 汚染のおそれ無とは、汚染状況調査において、特定有害物質の使用・排出等による土壤汚染のおそれが確認されなかった旨を指します。
 ※4 所在地は調査対象区域として設定した範囲を示します。
 ※5 試料採取等対象物質に第一種特定有害物質の記載がある場合は、その分解生成物も試料採取等対象物質として調査を実施しています。

案件No.	整理番号	調製契機	報告年月日	所在地	調製・訂正年月日	工場又は指定作業場の名称 (土地の改変に係る事業の名称)	調査対象地 面積	試料採取等対象物質	土壤等の 汚染状況	汚染状況調査の方法等 に関する特記事項
13	102-13	第116条第9項	令和6年4月18日	東京都中央区日本橋本町四丁目15番3号 (住居) 東京都中央区日本橋本町四丁目14番地11,12,16,18,2 (地番)	令和6年4月22日	株式会社文栄社(新館)	230.24 m ²	六価クロム化合物、鉛及びその化合物	基準適合	無
14	102-14	第116条第9項	令和6年4月18日	東京都中央区日本橋本町四丁目15番3号 (住居) 東京都中央区日本橋本町四丁目14番地11,12,16,18 (地番)	令和6年4月22日	ピーイー株式会社(新館)	125 m ²	無	汚染のおそれ無	無
15	102-15	第116条第1項第1号	令和6年5月8日	東京都中央区京橋一丁目18番1号 (住居) 東京都中央区京橋一丁目18番地1 (地番)	令和6年5月14日	八重洲宝町ビル	1,324.13 m ²	無	汚染のおそれ無	無
				(住居)			m ²			
				(地番)						
				(住居)			m ²			
				(地番)						
				(住居)			m ²			
				(地番)						
				(住居)			m ²			
				(地番)						
				(住居)			m ²			
				(地番)						
				(住居)			m ²			
				(地番)						
				(住居)			m ²			
				(地番)						
				(住居)			m ²			
				(地番)						
				(住居)			m ²			
				(地番)						
				(住居)			m ²			
				(地番)						
				(住居)			m ²			
				(地番)						